

Kostnadsuppskattningar del av Hova 60:1

2017-04-04

Åtgärd	Enh	Antal	Pris/ enh	S:a mtrl	Tid/ enh	Inst. tid	Prio
Byte av fönster inkl. demontering			700 000				1
Samtliga fönster byts ut, 70 enheter a 10'							
Byte av innerdörrar, inkl. rivning			450 000				1
Innerdörrar som ej uppfyller dagens krav byts ut							
Innerdörrar som ej byts ommålas							
Byte av ytterdörrar, inkl. rivning			350 000				2
Samtliga ytterdörrar byts							
Husgrund			650 000				3
Dränering och isolering							
Lagning av husgrund							
Fasadreparationer			150 000				2
Lagning/ ommurning av skador på fasadtegel							
Utvändig lockpanel byts							
Byte av yttertak			2 000 000				3
Tak utföres lika kommunledningskontor							
Isolering med lösull samt brädgång							
Renovering av hotellrum	13	150 000	1 950 000				1
Lägenheten räknas som flera rum							
Ytskikt exkl hotellrum							
Golv			400 000				1
Tak			60 000				1
Vägg 800 lpm x 3			250 000				1
Ventilationsåtgärder lågpris "Rumsaggregat el. dyl".			500 000				1
El lågpris			300 000				1
Vs lågpris			600 000				1
Brandsäkerhet uppdatering			200 000				1
Fixa vattenskada			400 000				1
			Summa 1	5 810 000			
			Summa 2		500 000		
			Summa 3			2 650 000	